

**Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca budynek Zespołu Szkół w Lipuszu w stanie istniejącym wraz z zaznaczoną stolarką okienną do wymiany**

























Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca budynek Zespołu Szkół w Lipuszu w stanie istniejącym wraz z zaznaczonymi ścianami, które należy docieplić styropianem

✗ ŚCIANY KTÓRE NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM



✗ ŚCIANY KTÓRE NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM





**ŚCIANY KTÓRE NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM**





**ŚCIANY KTÓRE NALEŻY DOOCIEPLIĆ STYROPIANEM**

