

| Produkt   | Wielkość        | Ilość | Jednostka |
|---|-----------------|-------|-----------|
| <b>Zestawienie rur, kształtek i złączek</b>                 |                 |       |           |
| <b>AQUATHERM fusiotherm/climatherm (PP-R)</b>               |                 |       |           |
| <b>Rury - AQUATHERM fusiotherm/climatherm (PP-R)</b>        |                 |       |           |
| Rura zesp. fusiotherm-Stabi Glass SDR7,4 (PN16) w sztangach | 20 x 2,8        | 61    | m         |
| Rura zesp. fusiotherm-Stabi Glass SDR7,4 (PN16) w sztangach | 25 x 3,5        | 52    | m         |
| Rura zesp. fusiotherm-Stabi Glass SDR7,4 (PN16) w sztangach | 32 x 4,4        | 95    | m         |
| Rura zesp. fusiotherm-Stabi Glass SDR7,4 (PN16) w sztangach | 40 x 5,5        | 14    | m         |
| Rura zesp. fusiotherm-Stabi Glass SDR7,4 (PN16) w sztangach | 50 x 6,9        | 25    | m         |
| Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) DN16 w sztangach  | 16 x 2,2        | 198   | m         |
| <b>Kształtki - AQUATHERM fusiotherm/climatherm (PP-R)</b>   |                 |       |           |
| Kolano 90°  | 16 - 16         | 68    | szk.      |
| Kolano 90°  | 20 - 20         | 4     | szk.      |
| Kolano 90°  | 32 - 32         | 23    | szk.      |
| Kolano 90°  | 50 - 50         | 4     | szk.      |
| Kolano 90° z gw. zew.                                       | 32 - 1"z        | 1     | szk.      |
| Redukcja  | 32 - 20         | 2     | szk.      |
| Redukcja  | 32 - 25         | 4     | szk.      |
| Redukcja  | 40 - 32         | 4     | szk.      |
| Redukcja  | 50 - 32         | 2     | szk.      |
| Redukcja  | 50 - 40         | 2     | szk.      |
| Trójnik   | 16 - 16 - 16    | 4     | szk.      |
| Trójnik   | 32 - 32 - 32    | 1     | szk.      |
| Trójnik   | 40 - 40 - 40    | 2     | szk.      |
| Trójnik   | 50 - 50 - 50    | 2     | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 20 - 16 - 16    | 14    | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 20 - 20 - 16    | 4     | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 25 - 16 - 20    | 10    | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 25 - 16 - 25    | 6     | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 32 - 16 - 32    | 6     | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 32 - 20 - 32    | 2     | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 32 - 25 - 32    | 4     | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 40 - 25 - 40    | 2     | szk.      |
| Trójnik redukcyjny  | 40 - 32 - 40    | 2     | szk.      |
| Złącze metalowe z podwójnym gw. zew.                        | 1_1/4"z - 3/4"z | 2     | szk.      |
| Złączka   | 16 - 16         | 10    | szk.      |
| Złączka   | 20 - 20         | 4     | szk.      |

|   |              |    |      |
|---|--------------|----|------|
| Złączka   | 25 - 25      | 10 | szt. |
| Złączka   | 32 - 32      | 10 | szt. |
| Złączka   | 40 - 40      | 2  | szt. |
| Złączka   | 50 - 50      | 2  | szt. |
| Złączka z gw. wewn.                               | 16 - 1/2"w   | 42 | szt. |
| Złączka z gw. zew. do sześciok. klucza            | 32 - 1"z     | 11 | szt. |
| Złączka z gw. zew. do sześciok. klucza            | 50 - 1_1/4"z | 4  | szt. |
| Złączka z gw. zew. do sześciok. klucza            | 50 - 1_1/2"z | 3  | szt. |
| Złączka z gw. zewn.                               | 16 - 1/2"z   | 48 | szt. |
| Złączka z gw. zewn.                               | 25 - 3/4"z   | 4  | szt. |
| Złączka z gw. zewn.                               | 32 - 3/4"z   | 11 | szt. |
| Złączka z gw.wew. do sześciok. klucza             | 50 - 1_1/4"w | 2  | szt. |
| Złączka z gw.wew. do sześciok. klucza             | 50 - 1_1/2"w | 3  | szt. |
| Złączka z gw.zew. dostosowana do klucza płaskiego | 16 - 1/2"z   | 32 | szt. |