




URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, dnia 07.06.2019 r.

OS. 7234.53.2019



Pan
Krzysztof Dziurła
Radny Rady Gminy Udanin

W odpowiedzi na złożone interpelacje nr RO.II.0003.18.2019 oraz RO.II.0003.18.2019 z dnia 04.06.2019 roku uprzejmie informuję, że:

- 1) odnośnie zamontowania lustra drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina zostało wystosowane pismo do zarządcy drogi DSDiK we Wrocławiu (pismo w załączeniu);
- 2) w bieżącym roku zostanie przygotowany kosztorys wykonania odcinków chodników po obu stronach drogi wraz z przejściem dla pieszych i zostanie złożony wniosek o ujęcie w/w zadania w planie zadań drogowych do DSDiK we Wrocławiu na rok 2020, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Programem infrastruktury drogowej”.

Z poważaniem

WÓJT

[Signature]
Wojciech Płaziuk

Otrzymują:

1. Biuro Rady Gminy Udanin
2. a/a

Sprawę prowadzi: Barbara Zemła
Insp. ds. utrzymania dróg



URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, dnia 07.06.2019 r.

OS. 7234.53.2019

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław

Uprzejmie informuję, że w dniu 04.06.2019 r. radny Rady Gminy Udanin z miejscowości Lusina p. Krzysztof Dziurla złożył do Wójta Gminy Udanin pisemną interpelację nr. rej. RO.II.0003.18.2019 w sprawie ustawienia lustra drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 107347D, dz. nr 526.

Zła widoczność wyjazdu z drogi gminnej nr 107347D na drogę wojewódzką nr 345 ograniczona jest przez ostry zakręt po stronie prawej od strony Konar, co zagraża bezpieczeństwu wszystkich użytkowników dróg.

Zgodnie z art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) ochrona tego skrzyżowania należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii, czyli w tym wypadku do DSDiK we Wrocławiu, który jest zarządcą drogi wojewódzkiej nr 345 w gestii którego należy, sposób dostosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (którym jest lustro) do potrzeb uczestników ruchu drogowego, aby nie ograniczać jego funkcji, niewłaściwego użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa w ruchu.

W związku z powyższym zgodnie z kompetencją, bardzo proszę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie i udzielenie zwrotnej odpowiedzi.


W załączeniu: mapa

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Gminy Udanin
2. a/a


Z poważaniem

WÓJT


Wojciech Płazuk

Sprawę prowadzi:
Barbara Zemla
Tel. 76 7442885
e-mail: barbara.zemla@udanin.pl

Obręb Lusina dz. nr 509



Wydruk w skali 1:1000

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiadających tych danych.

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: Barbara Zemla