


- 1 PEKNIĘCIA ŚCIAN
- 2 UBYTKI GŁĘBOKIE
- 3 WYKRUSZONE CEGŁY
- 4 ZAMUROWANIE NOWĄ CEGŁĄ
- 5 WYPLUKANE SPIDINY
- 6 PRZEMUROWANIE NOWĄ CEGŁĄ
- 7 BELKI STALOWE
- 8 POZOSTAŁOŚĆ STOLARKI

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | POZOSTAŁOŚĆ TYNKU | | CEGLA CERAMICZNA |
| | POZOSTAŁOŚĆ TYNKU
(BONIOWANIE) | | KAMIEŃ |
| | ROZWARSTWIENIE TYNKU | | BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
MALOWANA |

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują ABA.
 Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany
 lub reprodukowany.



**AUTORSKIE
 BIURO
 ARCHITEKTONICZNE**
 architektka
 Wiesława Marulka
 ul. Kościuszki 11/202
 26-010 KIELCE
 tel: +48 41 344-29-67
 fax: +48 41 344-29-67

OBIEKT: SYNAGOGA W CHMIELNIKU			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
STADIUM: INWENTARYZACJA			
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	RYS.NR:
ELEWACJA WSCHODNIA	1:100	07.2009	 -11
		PLIC:	PODPIS:
KIEROWNIK PRACOWNI:	mgr inż. arch. Wiesław Marulka	NR UPRAWNIENI:	68/17/78
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Wiesław Marulka	NR UPRAWNIENI:	68/17/78
SPRAWDZAJĄCY:			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	inż. arch. Tomasz Zatoński		