



- 1 PEKNIĘCIA ŚCIAN
- 2 UBYTKI GŁĘBOKIE
- 3 WYKRUSZONE CEGŁY
- 4 ZAMUROWANIE NOWĄ CEGŁĄ
- 5 WYPLUKANE SPINY
- 6 PRZEMUROWANIE NOWĄ CEGŁĄ
- 7 BELKI STALOWE
- 8 POZOSTAŁOŚĆ STOLARKI

	POZOSTAŁOŚĆ TYNKU		CEGŁA CERAMICZNA
	POZOSTAŁOŚĆ TYNKU (BONIOWANIE)		KAMIEŃ
	ROZWARSTWIENIE TYNKU		BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują ABA. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystany lub reprodukowany.

  
**AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE**  
 architektka  
 Władysława Marulana  
 ul. Kościuszki 11/202  
 25-910 KIELCE  
 tel: +48 41 344-29-87  
 fax: +48 41 344-29-87

OBIEKT:	<b>SYNAGOGA W CHMIELNIKU</b>			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA			
STADIUM:	INWENTARYZACJA			
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	RYS.NR:	
ELEWACJA POŁUDNIOWA	1:100	07.2008	<b>1-9</b>	
		PLIK:		
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
KIEROWNIK PRACOWNI:	mgr inż. arch. Władysław Maruła		69/171/76	
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Władysław Maruła		69/171/76	
SPRAWDZAJĄCY:				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Inż. arch. Tomasz Zatorski			